

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0306U008269

Державний реєстраційний номер: 0106U607576

Відкрита

Дата реєстрації: 02-11-2006



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Аналіз стану конструкцій та внутрішніх інженерних мереж частини будівлі, розташованої за адресою: смт Глеваха, вул Вокзальна, 8, корп.2.

Початок етапу: 03-2006

Закінчення етапу: 06-2006

Вид звітнього документа: Без звіту

2. Виконавець

Назва організації: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02498197

Підпорядкованість: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Адреса: 03680, Київ-180, МСП, Червонозоряний проспект, 51

Телефон: (044) 248-88-89

Інше: (044)-248-88-84

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Вісман-Трейдбуд"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 33295721

Адреса: 03020, м. Київ-020, вул. Академіка Костичева, 7

Підпорядкованість: Держадміністрація

Телефон: (044)451-52-87

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт:

КПКВК:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Аналіз стану конструкцій та внутрішніх інженерних мереж частини будівлі, розташованої за адресою: смт Глеваха, вул Вокзальна, 8, корп.2.

Назва роботи (англ)

The analysis of a condition of designs and internal engineering networks of parts of a building arranged at the address: pgt. Glevakha, Vokzalnaya street, 8, block №2

Реферат (укр)

Обстежено конструкції частини будівлі першого поверху та внутрішніх інженерних мереж корпусу №2 Київської психоневрологічної лікарні в смт. Глеваха. Методи обстеження - візуальний огляд, обміри конструкцій, фотозйомка дефектів, неруйнівний контроль якості матеріалів. Стіни та перекриття мають тріщини, відшарування штукатурки та сліди замокання, що не знижують несучу здатність конструкцій. Технічний стан будівлі - задовільний. Внутрішні трубопроводи та інші елементи водопостачання, водовідведення та опалення мають корозію та протікання та непридатні до нормальної експлуатації.

Реферат (англ)

There are inspected designs of a part of a building of the maiden level and internal engineering communications of №2 Kiev's psychoneurological hospitals in pgt. Glevakha. Survey methods - visual inspection, admeasurements of designs, photography of defects, nondestructive examination of quality of stuffs. Walls and the overlaps have cracks, separations of plaster and tracks of wet, which one do not reduce lift capability of designs. Availability index of product of a building - is satisfactory. Internal pipe lines and other members of water facilities, water drain both heating have corrosion and weeps and are unsuitable to normal exploitation5635

Індекс УДК: 628.1/.2; 696/697, 725; 69.059; 628.1/.2

Коди тематичних рубрик НТІ: 67.53

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Робота виконується без звіту

9. Заключні відомості

Керівник організації:

Балицький Віктор Сергійович

Керівники роботи:

Чернухін Олександр Мойсейович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.