Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0118U100233

Відкрита

Дата реєстрації: 05-11-2018

Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

КПКВК:

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 43.6

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
2018	43.6

2. Замовник

Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІОРЗ ІНТЕРНЕШНЛ"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 33948150

Адреса: вул.Б.Хмельницького,буд.17/52А, м. Київ, Київ, 01030, Україна

Підпорядкованість: Райвиконком

3. Виконавець

Назва організації: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 38283024

Підпорядкованість: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Адреса: 03110,м.Київ,Червонозоряний проспект,51, м. Київ, Київ, 03110, Україна

Телефон: (044)248-88-89

Інше: 248-88-84

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Проведення натурного обстеження технічного стану пласкої покрівлі,що експлуатується,підготувати та надати висновок

та рекомендації по ремонту пласкої покрівлі,що експлуатується на об`єкті :Головний корпус Реабіталіційно-оздоровчого комплексу за адресою:Київська область,Обухівський район,пгт.Козин,вул.Обухівське шоссе,169-А

Назва роботи (англ)

To conduct a full-scale survey of the technical condition of the roofed roof, which is being exploited, to prepare and provide the conclusion and recommendations for repairing the flat roof, which is being exploited on the site: Main building of the Rehabilitation and Wellness Complex at the following address: Kyiv region, Obukhiv district, Kosin, st. Obukhivskoye highway, 169-A

Мета роботи (укр)

Проведення натурного обстеження технічного стану пласкої покрівлі,що експлуатується,підготувати та надати висновок та рекомендації по ремонту

Мета роботи (англ)

Perform a full-scale survey of the technical condition of the roof roof, which is being exploited, prepare and give a conclusion and recommendations for repair

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (новітні технології та ресурсозберігаючі технолгії)

Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги

Очікувані результати: нормативно-технічна документація

Галузь застосування: будівництво

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	10.2018	11.2018	Остаточний звіт	Проведення натурного обстеження технічного стану пласкої покрівлі,що експлуатується,підготувати та надати висновок та рекомендації по ремонту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 67.13.39, 67.13.51, 67.29.31

Індекс УДК: 699.8; 693.76;692.415, 69.059, 725;725.1, 693.76;69.059; 725

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Хижняк Владислава Олександрівна

Керівники роботи:

Гармаш Олександр Іванович

Відповідальний за подання документів: Ковальчук Ю.Ф. (Тел.: +38 (044) 248-89-96)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.