

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0122U200288

Відкрита

Дата реєстрації: 17-06-2022

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

КПКВК:

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 66.580

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
2022	66.580

2. Замовник

Назва організації: Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві

Код ЄДРПОУ/ІПН: 38620155

Адреса: вул. Володимирська 13, м. Київ, 01601, Україна

Підпорядкованість: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Телефон: 380442722871

Телефон: 380442780651

E-mail: kyiv@dsns.gov.ua

WWW: <https://kyiv.dsns.gov.ua/>

3. Виконавець

Назва організації: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 38283024

Підпорядкованість: Міністерство розвитку громад та територій України

Адреса: Червонозоряний проспект, буд. 51, м. Київ, 03680, Україна

Телефон: 380442488889

E-mail: ndibv.kiev@ukr.net

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Технічне обстеження (візуальне та інструментальне обстеження, розрахунки, рекомендації щодо подальшого використання конструкцій) будівлі Державної пожежно-рятувальної частини № 10 по вул. Квітки Цісик, 38 Оболонського району м. Києва

Назва роботи (англ)

Technical inspection (visual and instrumental inspection, calculations, recommendations for further use of structures) of the building of the State Fire and Rescue Unit № 10 on the street. Kvitky Tsisyk, 38 Obolonskyi district of Kyiv

Мета роботи (укр)

Технічне обстеження (візуальне та інструментальне обстеження, розрахунки, рекомендації щодо подальшого використання конструкцій) будівлі Державної пожежно-рятувальної частини № 10 по вул. Квітки Цісик, 38 Оболонського району м. Києва

Мета роботи (англ)

Technical inspection (visual and instrumental inspection, calculations, recommendations for further use of structures) of the building of the State Fire and Rescue Unit № 10 on the street. Kvitky Tsisyk, 38 Obolonskyi district of Kyiv

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги

Очікувані результати: науково-технічна документація

Галузь застосування: будівництво

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	05.2022	07.2022	Остаточний звіт	Технічне обстеження (візуальне та інструментальне обстеження, розрахунки, рекомендації щодо подальшого використання конструкцій) будівлі Державної пожежно-рятувальної частини № 10 по вул. Квітки Цісик, 38 Оболонського району м. Києва

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 67.13.51, 67.53.33

Індекс УДК: 69.059, 699.81

8. **Заключні відомості**

Керівник організації:

Савченко Олександр Олександрович

Керівники роботи:

Романов Станіслав Васильович (к. т. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Романов С.В. (Тел.: +38 (044) 248-87-92)

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.